

En Punta Rincón (Donoso) a 28 de FEBRERO de 2015

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: CAMIÓN ARTICULADO

Modelo equipo: TEREX TA 30 #4

Serie Equipo: A-8971114

Motor: CUMINS

Serie Motor: 35228267

Horas del equipo: 6275.....

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.

SONAMA PANAMÁ, S.A.

Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Firmado: 

Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá, S.A.

[illegible]

EL JEFE DE MANTENIMIENTO

James

FDO:

 somama panamá , s.a.	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
			28	2	15
Vehículo: <u>TEREX</u>		Placa: <u>N: 4</u>			
Odómetro: <u>6274</u>		Inspector: <u>Jose Jose M</u>			
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	/				
El freno de emergencia opera correctamente.	/				
Las luces están en funcionamiento.	/				
Los indicadores del tablero funcionan.	/				
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	/				
Las ventanas se encuentran en buenas condiciones.	/				
La bocina suena.	/				
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	/				
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	/				
La condición de las llantas es la adecuada.	/				
Daños en la carrocería.		/			
Cuenta con extintor de incendios	/				
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	/				
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	/				
Las condiciones mecánicas son buenas.	/				
La batería tiene suficiente carga.	/				
Los aceites tienen buen nivel.	/				
Kit antiderrames.	/				
Tiene llanta de repuesto.	/				
Tiene las herramientas necesarias en caso de ponchaduras.	/				
Observaciones finales:					
Firma del inspector <u>Jose Jose M</u>					

En Punta Rincón (Donoso) a 28 de FEBRERO de 2015

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: CAMIÓN ARTICULADO

Modelo equipo: TEREX TA 30 #5

Serie Equipo: A-8971115

Motor: CUMINS

Serie Motor: 35228265

Horas del equipo: 7325.....

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.

SONAMA PANAMÁ, S.A.

Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Firmado:



Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá, S.A.

 sonama panamá, s.a	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
			28	2	15
Vehículo: TEREX		Placa: N: S			
Odómetro: 7325		Inspector: JOSE M			
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	☒	☐			
El freno de emergencia opera correctamente.	☒	☐			
Las luces están en funcionamiento.	☒	☐			
Los indicadores del tablero funcionan.	☒	☐			
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	☒	☐			
Las ventanas se encuentran en buenas condiciones.	☒	☐			
La bocina suena.	☒	☐			
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	☒	☐			
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	☒	☐			
La condición de las llantas es la adecuada.	☒	☐			
Daños en la carrocería.	☐	☒			
Cuenta con extintor de incendios	☒	☐			
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	☒	☐			
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	☒	☐			
Las condiciones mecánicas son buenas.	☒	☐			
La batería tiene suficiente carga.	☒	☐			
Los aceites tienen buen nivel.	☒	☐			
Kit antiderrames.	☒	☐			
Tiene llanta de repuesto.	☒	☐			
Tiene las herramientas necesarias en caso de ponchaduras.	☒	☐			
Observaciones finales:					
Firma del inspector 					

FDO:

En Punta Rincón (Donoso) a 28 de FEBRERO de 2015

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: CAMIÓN ARTICULADO

Modelo equipo: TEREX TA 30 #6

Serie Equipo: A-8971118

Motor: CUMINS

Serie Motor: 35230175

Horas del equipo: 7434.....

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.

SONAMA PANAMÁ, S.A.

Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Firmado:



Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá, S.A.

 somama panamá, s.a.	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
			28	2	15
Vehículo: TEREX		Placa: N-6			
Odómetro: 7434		Inspector: JOSE M			
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	☒	☐			
El freno de emergencia opera correctamente.	☒	☐			
Las luces están en funcionamiento.	☒	☐			
Los indicadores del tablero funcionan.	☒	☐			
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	☒	☐			
Las ventanas se encuentran en buenas condiciones.	☒	☐			
La bocina suena.	☒	☐			
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	☒	☐			
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	☒	☐			
La condición de las llantas es la adecuada.	☒	☐			
Daños en la carrocería.	☐	☒			
Cuenta con extintor de incendios	☒	☐			
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	☒	☐			
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	☒	☐			
Las condiciones mecánicas son buenas.	☒	☐			
La batería tiene suficiente carga.	☒	☐			
Los aceites tienen buen nivel.	☒	☐			
Kit antiderrames.	☒	☐			
Tiene llanta de repuesto.	☒	☐			
Tiene las herramientas necesarias en caso de pinchaduras.	☒	☐			
Observaciones finales:					
Firma del inspector 					

[illegible]

EL JEFE DE MANTENIMIENTO

Joe

FDO:

En Punta Rincón (Donoso) a 28 de FEBRERO de 2015

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: CARGADOR FRONTAL

Modelo equipo: CATERPILLAR 980G

Serie Equipo: 9CM02336

Motor: CATERPILLAR

Serie Motor: 41220707

Horas del equipo: 14252.3

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.

SONAMA PANAMÁ, S.A.

Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Firmado: 

Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá, S.A.

 sonama panamá, s a	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
			28	2	15
Vehículo: CAT-980		Placa: 980			
Odómetro: 14252.3		Inspector: Jose el Martin			
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	X				
El freno de emergencia opera correctamente.	X				
Las luces están en funcionamiento.	X				
Los indicadores del tablero funcionan.	X				
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	X				
Las verítanas se encuentran en buenas condiciones.	X				
La bocina suena.	X				
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	X				
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	X				
La condición de las llantas es la adecuada.	X				
Daños en la carrocería.		X			
Cuenta con extintor de incendios	X				
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	X				
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	X				
Las condiciones mecánicas son buenas.	X				
La batería tiene suficiente carga.	X				
Los aceites tienen buen nivel.	X				
Kit antiderrames.	X				
Tiene llanta de repuesto.	X				
Tiene las herramientas necesarias en caso de pinchaduras.	X				
Observaciones finales:					
Firma del inspector 					

[illegible]

EL JEFE DE MANTENIMIENTO

Joe

FDO:

En Punta Rincón (Donoso) a 28 de FEBRERO de 2015

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: EXCAVADORA

Modelo equipo: HITACHI ZX-870

Serie Equipo: HCM1JC00A00020228

Motor: ISUZU


Serie Motor: 8980231335

Horas del equipo: 8512.....

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.

SONAMA PANAMÁ, S.A.

Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Firmado: 

Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá, S.A.

 sonama panama , s.a.	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
			28	2	15
Vehículo: HITACHI		Placa: 870			
Odómetro: 8512		Inspector: JOSE M			
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	☒	☐			
El freno de emergencia opera correctamente.	☒	☐			
Las luces están en funcionamiento.	☒	☐			
Los indicadores del tablero funcionan.	☒	☐			
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	☒	☐			
Las ventanas se encuentran en buenas condiciones.	☒	☐			
La bocina suena.	☒	☐			
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	☒	☐			
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	☒	☐			
La condición de las llantas es la adecuada.	☒	☐			
Daños en la carrocería.	☒	☐			
Cuenta con extintor de incendios	☒	☐			
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	☒	☐			
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	☒	☐			
Las condiciones mecánicas son buenas.	☒	☐			
La batería tiene suficiente carga.	☒	☐			
Los aceites tienen buen nivel.	☒	☐			
Kit antiderrames.	☒	☐			
Tiene llanta de repuesto.	☒	☐			
Tiene las herramientas necesarias en caso de ponchaduras.	☒	☐			
Observaciones finales:					
Firma del inspector 					

[illegible]

EL JEFE DE MANTENIMIENTO

Topic

FDO:

En Punta Rincón (Donoso) a 28 de FEBRERO de 2015

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: RODILLO VIBRATORIO COMPACTADOR

Modelo equipo: HAMM 3625

Serie Equipo: 47838

Motor: DEUTZ

Serie Motor: 00662593

Horas del equipo: 8744.....

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.

SONAMA PANAMÁ, S.A.

Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Firmado: 

Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá, S.A.

 sonama panamá, s.a.	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
			28	2	15
Vehículo: Rodillo HAMM		Placa: 3625			
Odómetro: 8744		Inspector: JOSE M			
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	/				
El freno de emergencia opera correctamente.	/				
Las luces están en funcionamiento.	/				
Los indicadores del tablero funcionan.	/				
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	/				
Las ventanas se encuentran en buenas condiciones.	/				
La bocina suena.	/				
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	/				
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	/				
La condición de las llantas es la adecuada.	/				
Daños en la carrocería.		/			
Cuenta con extintor de incendios	/				
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	/				
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	/				
Las condiciones mecánicas son buenas.	/				
La batería tiene suficiente carga.	/				
Los aceites tienen buen nivel.	/				
Kit antiderrames.	/				
Tiene llanta de repuesto.	/				
Tiene las herramientas necesarias en caso de ponchaduras.	/				
Observaciones finales:					
Firma del inspector 					

FDO:

En Punta Rincón (Donoso) a 28 de FEBRERO de 2015

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: EXCAVADORA

Modelo equipo: NEW HOLLAND E-485

Serie Equipo: ZEF214LCN7LA06075

Motor: ISUZU


Serie Motor: 8980231350

Horas del equipo: 8006.....

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.

SONAMA PANAMÁ, S.A.

Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Firmado: 

Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá, S.A.

 sonama panamá , s.a.	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
			28	2	15
Vehículo:		Placa:			
Odómetro: 8007		Inspector: 			
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	☒				
El freno de emergencia opera correctamente.	☒				
Las luces están en funcionamiento.	☒				
Los indicadores del tablero funcionan.	☒				
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	☒				
Las ventanas se encuentran en buenas condiciones.	☒				
La bocina suena.	☒				
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	☒				
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	☒				
La condición de las llantas es la adecuada.	☒				
Daños en la carrocería.		☒			
Cuenta con extintor de incendios	☒				
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	☒				
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	☒				
Las condiciones mecánicas son buenas.	☒				
La batería tiene suficiente carga.	☒				
Los aceites tienen buen nivel.	☒				
Kit antiderrames.	☒				
Tiene llanta de repuesto.	☒				
Tiene las herramientas necesarias en caso de pinchaduras.	☒				
Observaciones finales:					
Firma del inspector 					

[illegible]

EL JEFE DE MANTENIMIENTO

Joe Car

FDO:

En Punta Rincón (Donoso) a 28 de FEBRERO de 2015

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: MOTONIVELADORA

Modelo equipo: CATERPILLAR 16 G

Serie Equipo: 93U1199

Motor: CATERPILLAR

Serie Motor: 31729525

Horas del equipo: 17-544.....

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.

SONAMA PANAMÁ, S.A.

Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Firmado:



Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá, S.A.

 sonama panama , s.a	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
			28	7	15
Vehículo: MOTONIVELA DORA		Placa: CAT- 16-G			
Odómetro: 17544		Inspector: JOSE M			
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	☒				
El freno de emergencia opera correctamente.	☒				
Las luces están en funcionamiento.	☒				
Los indicadores del tablero funcionan.	☒				
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	☒				
Las ventanillas se encuentran en buenas condiciones.	☒				
La bocina suena.	☒				
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	☒				
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	☒				
La condición de las llantas es la adecuada.	☒				
Daños en la carrocería.		☒			
Cuenta con extintor de incendios	☒				
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	☒				
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	☒				
Las condiciones mecánicas son buenas.	☒				
La batería tiene suficiente carga.	☒				
Los aceites tienen buen nivel.	☒				
Kit antiderrames.	☒				
Tiene llanta de repuesto.	☒				
Tiene las herramientas necesarias en caso de pinchaduras.	☒				
Observaciones finales:					
Firma del inspector 					

[illegible]

EL JEFE DE MANTENIMIENTO

Geo cc

FDO:

En Punta Rincón (Donoso) a 28 de FEBRERO de 2015

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A., contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: CAMIÓN TALLER

Modelo equipo: GMC-C8500

Serie Equipo: 5808241

Motor: CATERPILLAR


Serie Motor: IGAK7HIC31JS01421

Horas del equipo: 111.....

Se adjunta historial de reparaciones y mantenimiento.

SONAMA PANAMÁ, S.A.

Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Firmado: .....

Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá, S.A.

 sonama panamá, s.a.	Proyecto Mina de Cobre Panamá		Fec		
	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS		Día	Mes	Año
			28	2	15
Vehículo: GMC-8500		Placa: C8500			
Odómetro: 111		Inspector: JOSE M			
Item (marque con una x)	S	N	Observaciones		
Los frenos operan correctamente.	☒				
El freno de emergencia opera correctamente.	☒				
Las luces están en funcionamiento.	☒				
Los indicadores del tablero funcionan.	☒				
El parabrisas se encuentra en buenas condiciones.	☒				
Las ventanillas se encuentran en buenas condiciones.	☒				
La bocina suena.	☒				
Los cinturones de seguridad se encuentran en buen estado.	☒				
Los espejos retrovisor y laterales están en buenas condiciones.	☒				
La condición de las llantas es la adecuada.	☒				
Daños en la carrocería.		☒			
Cuenta con extintor de incendios	☒				
Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	☒				
Esta al día con el mantenimiento preventivo.	☒				
Las condiciones mecánicas son buenas.	☒				
La batería tiene suficiente carga.	☒				
Los aceites tienen buen nivel.	☒				
Kit antiderrames.	☒				
Tiene llanta de repuesto.	☒				
Tiene las herramientas necesarias en caso de pinchaduras.	☒				
Observaciones finales:					
Firma del inspector 					

[illegible]